



|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Nombre:</b>      | Careta para soldador Speedglas 9100 FX Air   |
| <b>Modelo:</b>      | 54-77-15   |
| <b>Marca:</b>       | 3M   |
| <b>Color:</b>       | Negro  |
| <b>Talla:</b>       |  |
| <b>Descripción:</b> | Para protección respiratoria y excelente campo de visión en un modelo con visor abatible. Filtro para soldadura Speedglas 9100X: tono oscuro variable 5, 8, 9-13 para la mayoría de tipos de soldadura con arco eléctrico. Posibilidad de bloquear cualquier tono. Ampliación que incluye un visor protector abatible de mica clara y diseño curvo que ofrece excelente vista hacia arriba, abajo y periféricamente. |

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Certificado:</b> |  |
|---------------------|--|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| <b>Empaque:</b> | Pieza |
|-----------------|-------|

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| <b>Material:</b> | PVC/Polycarbonato |
|------------------|-------------------|

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Visualmente:</b> | No presenta fallas visibles como grietas, deshilados, torcido, cortadura o fallas en el ensamble. |
|---------------------|---|

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Mantenimiento y cuidados:</b> | Todo el equipo de seguridad deberá ser inspeccionado antes de utilizarse, para así descartar algún defecto de fabricación, limpiar con paño húmedo |
|----------------------------------|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Observación general:</b> | Ninguno de los materiales o procesos utilizados en la manufactura de estos productos son conocidos como nocivos o dañinos para el usuario. |
|-----------------------------|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>Aclaración:</b>                             | La información proporcionada intenta ser una guía y asistir en la correcta selección en el equipo de protección. Por lo tanto, es responsabilidad del usuario y no del fabricante o distribuidor determinar si el equipo es apto para el trabajo a desarrollar. Para cualquier aclaración favor de comunicarse con nosotros a: |
| <b>Seguridad Industrial ARGOS S.A. de C.V.</b> |  |
| <b>Teléfonos:</b>                              | <b>WhatsApp:</b>   |
| 55 5958-6040                                   | 55 8825-1980   |
| 55 5958-6041                                   | 55 3376-6090   |
| 55 5958-6042                                   |  |
| <b>Correo:</b>                                 | <b>Página Web:</b>   |
| ventas@guantesargos.com.mx                     | www.seguridadindustrialargos.com.mx  |